


BF-BL


BUSSOLE DI RIDUZIONE PER FLANGIA DI BLOCCO ALBERO - tecnopolimero
DOUILLES DE RÉDUCTION POUR BRIDE DE BLOCAGE ARBRE - technopolymère
BUJES DE REDUCCIÓN PARA BRIDAS DE BLOQUEO EJE - tecnopolimero



TIPO - TYPE - TIPO	DIAMETRO - DIAMÈTRE - DIÁMETRO				
OP3	8,1	10,1	12,1	5,5	
OP6-OP7	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1


BF

BUSSOLE DI RIDUZIONE FORO OP - Bussole in tecnopolimero
DOUILLES DE RÉDUCTION TROU OP - Douilles en technopolymère
BUJES DE REDUCCIÓN ORIFICIO OP - Bujes de tecnopolimero



OP3 - OP6 - OP7 - OP5 - OP10 - OP12

De (∅ albero cavo - arbre creux - arbol pasante)	Di (∅ riduzioni - réductions - reducciones)
14	6, 8, 10, 12
20	10, 12, 14, 15, 16, 17, 18



OP9 - OP12

De (∅ albero cavo - arbre creux - arbol pasante)	Di (∅ riduzioni - réductions - reducciones)
25	20 - 22
30	25
35	32

PM

POMELLO DI MANOVRA PER INDICATORI
POIGNÉE POUR INDICATEURS
EMPUÑADURA PARA INDICADORES

Il pomello di manovra, viene montato direttamente sull'albero dell'indicatore OP2, OP3, OP6, OP6F25, OP7, OP7F25. Una targhetta adesiva, sul fronte del pomello, indica il senso di incremento o decremento della misura.
-Materiale: alluminio anodizzato nero.

La poignée est montée directement sur l'arbre de l'indicateur OP2, OP3, OP6, OP6F25, OP7, OP7F25. Une plaque adhésive appliquée sur la poignée indique le sens d'augmentation ou de diminution de la mesure.
-Materiel: aluminium anodisé noir.


La empuñadura de maniobra se monta directamente sobre el eje indicador OP2, OP3, OP6, OP6F25, OP7, OP7F25. Una etiqueta autoadhesiva sobre la parte frontal de la empuñadura indica el sentido de incremento o decremento de la medida.
-Material: aluminio anodizado negro.



Montaggio: si svita il grano di bloccaggio posto sull'albero dell'indicatore OP e si posiziona il pomello sull'albero. Si introduce il grano più lungo, fornito col pomello, attraverso il foro non filettato e si va a bloccare nuovamente l'indicatore. Il primo grano serve per bloccare a sua volta il pomello sull'albero cavo.

Montage: dévisser la vis de blocage située sur l'arbre de l'indicateur OP et positionner la poignée sur l'arbre. Introduire la vis plus longue fournie avec la poignée à travers le trou pas fileté, et à ce point bloquer à nouveau l'indicateur. La première vis sert pour bloquer à son tour la poignée sur l'arbre creux.

Montaje: se destornilla el perno de tope colocado sobre el eje del indicador OP y se coloca la empuñadura por encima de él. Se introduce la espiga más larga suministrada junto con la empuñadura a través de la perforación no fileteada y se bloquea nuevamente el indicador. La primera espiga sirve para bloquear a su vez la empuñadura sobre el eje hueco.



TIPO - TYPE - TIPO	DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONES			
	De	Df	Di	L
OP2	22,5	14,5		15
OP3	31,8	20	16	17,5
OP6 - OP7	44	30	26	27,5
OP6F25-OP7F25	44	34	26	27,5